


Detail závady 580100



Základní informace

Stav vady: Nová závada
Supervizor: Wranová Barnašová Eva

Prohlídka

Inspektor: Šanda Milan	Nalezeno při: Běžná prohlídka
Nalezeno: 24.08.2023 13:33:00	Poslední prohlídka:

Závada

Typ vady: Ostatní objekty	Podtyp vady: ostatní
Technický stav vady: 4 - nevyhovující	Závažnost: 1 - vysoká
Jednotky: 1 ks	
Závada odložena? ☐	

Poloha od

Č.kom: Od.část: 13 1	Prov. staničení: 65,772 km	Uls úsek: 0233A134020233A04501	Staničení: 0,47
Poloha začátku: 50°31'28.78"N, 13°33'6.97"E			

Jízdní pruh

Zpevněná krajnice

Směr průběhu staničení

Přílohy



Vytvořeno: 24.8.2023

Velikost: 818,0 kB

Název souboru: 95981c49-d56f-432a-b8f0-811e60e13d53.jpg



Vytvořeno: 24.8.2023

Velikost: 1,1 MB

Název souboru: 10429c10-77ce-4491-8e19-ef4577acb174.jpg



Vytvořeno: 24.8.2023

Velikost: 1,1 MB

Název souboru: 92cc3521-69ea-4219-b0e0-102d29f49584.jpg



Vytvořeno: 24.8.2023

Velikost: 757,1 kB

Název souboru: ef7c5a04-4f16-41ea-a1d8-1581c47ce298.jpg