



Držitel certifikátu jakosti ISO 9001

VEKRA spol. s r.o.
Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň

Bankovní spojení:
KB Praha 4, č. ú.: 481046-041/0100
IČO: 43005021, DIČ: CZ43005021

Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, v oddílu C, vložka 4427.

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem

Věc: Dotazy k zadávací dokumentaci veřejné zakázky
„Spec. ZŠ a MŠ Teplice - výměna oken“

Dotaz č. 1 :

V části „Výpis výplní otvorů“ ve sloupci „Popis“ je požadována hodnota součinitele prostupu tepla $U = 1,1 \text{ W/m}^2 \text{ K}$ s výslovnou poznámkou, že hodnota platí pro „kompletní konstrukci včetně ráků a tepelných mostů mezi ráky“.

Norma přitom požaduje hodnotu menší než $1,7 \text{ W/m}^2 \text{ K}$.

Dodržení zadavatelem požadované hodnoty U má za následek použití profilu s hloubkou 78mm a dále použití trojskla (nikoliv dvojskla, jak je uvedeno ve sloupci „Popis“), což má samozřejmě dopad na cenu.

Pozn.: Výpočet hodnot součinitele prostupu tepla jsme na požádání schopni doložit pro různé varianty.

Má být dodržena zadavatelem požadovaná hodnota $U = 1,1 \text{ W/m}^2 \text{ K}$ /pro „kompletní konstrukci včetně ráků a tepelných mostů mezi ráky“/ a použít profil s hloubkou 78mm a trojsklo nebo má být dodržena hodnota požadována normou $U < 1,7 \text{ W/m}^2 \text{ K}$ a použít profil 68mm a dvojsklo s $U_g = 1,1 \text{ W/m}^2 \text{ K}$?

Dotaz č. 2 :

V části „Technická zpráva „ je jediná zmínka o provedení připojovací spáry -

„Okna budou do zdiva řádně osazena a kotvena se zapěňováním montážní PUR pěnou“.

Znamená to výslovně, že projektant neuvažuje s použitím paronepropustné pásky ? Mohl by projektant provedení připojovací spáry načrtnout a připojit popis ?

Dotaz č. 3 :

Jak mají být zajištěna spodní křídla, zejména ve 2. a 3. NP, z pohledu možného pádu dětí ? Jedná se o školní budovu, v projektu není žádná zmínka.

Dotaz č. 4:

Jak mají být ovládány horní sklápěcí křídla ?

a) Pouze klikkou ?

Kdo a jak bude křídla ovládat ? Při otevírání na mytí by se musela provádět manipulace s těžkým křídlem ve výšce cca 3,5m nad zemí.

b) Pákovými ovladači ?

Cena pákových ovladačů je poměrně vysoká, neodstraňuje se problém s manipulací s křídlem při mytí.

Nebylo by praktičtější čtyřkřídlové uspořádání ?

V Lázních Toušeni 05. 03. 2007

 
Ing. Zdeněk Brothánek¹ spol. s r.o.
jednatel společnosti HLAVNÍ 456, 250 89 LÁZNĚ TOUŠEŇ
tel.: 326 901 611, fax: 326 901 601

Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň
tel.: 326 901 609,
fax: 326 901 640, e-mail: chumanova@vekra.cz