

**Římskokatolická farnost Benešov nad Ploučnicí**

Kostelní 70

IČ 46717544

407 22 Benešov nad Ploučnicí

Krajský úřad Ústeckého kraje
Odbor kultury a památkové péče
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem

Věc: Prodloužení termínu čerpání dotace

Žádáme o prodloužení termínu čerpání dotace na akci „Revize odvodnění a střešní krytiny, odstranění betonového soklu, doplnění zdiva na severu, restaurování reliéfů v Salhausenské kapli III.etapa“ do 31.10.2017 z důvodu prodloužení technologické pauzy před následujícím tmelením náhrobníků – viz.zpráva restaurátora ze dne 24.4.2016 a vyjádření NPÚ ze dne 9.5.2016.

S pozdravem

P. Vojtěch Suchý SJ

administrátor



Vážená paní
MgA. Helena Štěrbová
Kozojedy 61,
331 41 Kralovice
Helena.sterbova@centrum.cz

Věc: Benešov n.Pl. – Saalhausenská kaple, zasolení náhrobníků - stav

V návaznosti na prohlídku náhrobníků, provedenou dne po dokončení kroků odsolování a vysychání si dovoluji Vám sdělit následující technologické poznatky:

- a) Odsolování, které bylo prováděno od léta 2015 do jara 2016, bylo prováděno odborně, dle současného stavu restaurátorské techniky.
- b) Výsledek kroků odsolení přesto není dostatečný. Soli po částečném vyschnutí jasně krystalují na povrchu kamene, zvláště v lomových plochách, kde jsou póry kamene otevřeny.
- c) Příčinou stavu je pomalá difúze solí jemně porézním kamenem a vyšší vlhkost vzduchu v kapli.
- d) V odsolování je nyní třeba pokračovat, a to nejméně dvěma dalšími pracovními kroky. Tím bude z kamene vytažena další, sůl, kterou je nyní možné pozorovat ve výkvětech. Koncentrace solí by se dalšími kroky mohla snížit cca 3-5x.
- e) V současném stavu, kdy vysycháním vystupují na povrch kamene eflorescence solí, je zcela nevhodné provádět patinaci a závěrečnou konzervaci (voskové uzavírací politury). Takovéto kroky by vedly k uzavření solí pod lícem kamene, k potenciálnímu poškození líce kamene odtržením.

Závěr

Ukončení odsolovacího procesu v tomto okamžiku a stavu kamene se nedoporučuje. Při provedení závěrečné konzervace takto zasoleného kamene hrozí poškození. Náhrobníky je záhodno ochránit před dalším pronikáním vlhkosti zezadu (ze zdiva).

V Děčíně 26.04.2016

ing. Pavel Šťastný, CSc



Tel : +420 602 332 518

Sídlo:

Ve Lhotce 11/301

Kancelář:

Drážďanská 29

IČO 131 48 601

Obchodní rejstřík. A 3987

e-mail : ing.stastny@seznam.cz

142 00 PRAHA 4

405 02 DĚČÍN 16

DIČ CZ 5708081907

Vyřídění zástupce NPÚ ÚOP v Ústí nad Labem k žádosti o prodloužení termínu II. etapy
restaurování náhrobníků a epitafů západní stěny Salhausenské kaple v kostele Narození Panny
Marie v Benešově nad Ploučnicí

Na základě místního šetření, uskutečněného v dubnu roku 2016 v Salhausenské kapli kostela Narození Panny Marie v Benešově nad Ploučnicí, vyjadřuje NPÚ ÚOP v Ústí nad Labem podporu žádosti restaurátorky MgA. Heleny Štěrbové o prodloužení termínu II. etapy restaurování výše uvedených náhrobníků.

Ačkoliv byl v období od léta roku 2015 do jara roku 2016 zodpovědně a odborně prováděn proces odsolování náhrobníků, který prokazatelně vedl k rapidnímu zlepšení jejich stavu, snížení míry zasolení a zvlhčení kamene, lokálně se zde stále objevují výkvěty solí. V těchto místech je proto nutné nadále v procesu odsolování pokračovat a nerealizovat prozatím plánovanou etapu tmelení a závěrečné konzervace, která by v konečném důsledku mohla vést k poškození díla, neboť by takto došlo k uzavření solí pod povrchem kamene, které by se v budoucnu ukázalo jako destruuující. Etapa tmelení a retušování by tak byla uskutečněna až po důsledném odsolení kamene.

Dotčené náhrobníky a epitafy jsou upomínkou na rod Salhausenů, se kterým je spjata období značného hospodářského i stavebního rozvoje města Benešov nad Ploučnicí. Zároveň představují doklad velice kvalitní umělecké produkce renesančních sochařů a významný historický, epigrafický a heraldický pramen. S ohledem na hodnoty a kvality tohoto díla azjištění učiněná v průběhu provádění restaurátorských prací, kdy již v minulém roce bylo nutné prodloužit etapu odsolování kamenného materiálu s cílem provést restaurátorský zákrok kvalitně, odborně, zodpovědně a s dlouhodobějším výsledkem, jednoznačně doporučujeme etapu tmelení a závěrečné konzervace posunout natolik, jak to technologický postup vyžaduje.

V Ústí nad Labem dne 9. května 2016

Bc. Tereza Peerová

Oddělení specialistů

Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Ústí nad Labem