

From: Plechatý Vít [mailto:Vit.Plechaty@rsd.cz]
Sent: Monday, November 09, 2020 12:11 AM
To: Smrčka Jiří <smrcka.j@kr-ustecky.cz>
Cc: Franěk Jindřich <franek.j@kr-ustecky.cz>; Vidimský Martin Ing. <Martin.Vidimsky@rsd.cz>; Skaláková Helena <skalakova.h@kr-ustecky.cz>; petmich@mmdecin.cz; Balogová Kateřina Ing. <Katerina.Balogova@rsd.cz>; Isák Zdeněk Ing. <Zdenek.Isak@rsd.cz>; Muska Jan Ing. <Jan.Muska@rsd.cz>
Subject: RE: Žádost

Vážený pane inženýre,
původ výtluků na jmenovaném mostě byl bohužel již několikrát popisován, a to z důvodu nevyhovující izolace mostu pod asfaltovou vrstvou.

K opravě izolace je připravována soutěž na zhotovitele stavebních prací, přičemž zahájení realizace prací plánujeme po podpisu smlouvy s vybraným zhotovitelem na začátek roku 2021 ihned při vhodných klimatických podmínkách. Jedná se o zakázku s hodnotou přes 50 mil. Kč.

Do doby této rozsáhlé opravy budou výtluky pravidelně opravovány. Před podpisem smlouvy je pro nastávající zimní období zakázka na opravy výtluků tzv. mikrovlnnou technologií, která zajistí bezspárové spojení asfaltové směsi v místě výtluku s původní asfaltovou vrstvou a tím tedy i méně možností pro vznik dalších výtluků, čili trvanlivější výspravu poškozených míst. Do doby zajištění oprav zmiňovanou mikrovlnnou technologií budou opravy zajišťovány tzv. studenou balenou ze strany zhotovitele společností Správa a údržba silnic Ústeckého kraje. Pan Michajličenko zaslal totožné upozornění i na adresu ŘSD, reakci na jeho e-mail Vám zasílám přílohou.

S přáním pěkného dne

Vít Plechatý

Vedoucí provozního úseku
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Chomutov
Kochova 3975, 430 01 Chomutov
Mobil: +420 720 052 368
+420 775 263 340
Telefon: +420 954 914 531
Mail: vit.plechaty@rsd.cz
Web: www.rsd.cz

From: Plechatý Vít [mailto:Vit.Plechaty@rsd.cz]
Sent: Monday, November 09, 2020 12:06 AM
To: Michajličenko Petr <petmich@mmdecin.cz>
Cc: 'Raska Vladislav' <vladislav.raska@mmdecin.cz>; 'Micka Premysl' <premick@mmdecin.cz>; Balogová Kateřina Ing. <Katerina.Balogova@rsd.cz>; Isák Zdeněk Ing. <Zdenek.Isak@rsd.cz>; Muska Jan Ing. <Jan.Muska@rsd.cz>
Subject: RE: Žádost

Vážený pane Michajličenko,
výtluky na jmenovaném mostě jsou způsobovány nevyhovující izolací mostu pod asfaltovou vrstvou. K opravě izolace je připravována soutěž na zhotovitele stavebních prací, přičemž zahájení realizace prací plánujeme po podpisu smlouvy s vybraným zhotovitelem na začátek

roku 2021 ihned při vhodných klimatických podmínkách. Jedná se o zakázku s hodnotou přes 50 mil. Kč.

Do doby této rozsáhlé opravy budou výtluky pravidelně opravovány. Před podpisem smlouvy je pro nastávající zimní období zakázka na opravy výtluků tzv. mikrovlnnou technologií, která zajistí bezspárové spojení asfaltové směsi v místě výtluku s původní asfaltovou vrstvou a tím tedy i méně možností pro vznik dalších výtluků, čili trvanlivější výspravu poškozených míst. Do doby zajištění oprav zmiňovanou mikrovlnnou technologií budou opravy zajišťovány tzv. studenou balenou ze strany zhotovitele společností Správa a údržba silnic Ústeckého kraje. Za současné omezení se omlouvám.

S přáním pěkného dne

Vít Plechatý

Vedoucí provozního úseku
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Chomutov
Kochova 3975, 430 01 Chomutov
Mobil: +420 720 052 368
+420 775 263 340
Telefon: +420 954 914 531
Mail: vit.plechaty@rsd.cz
Web: www.rsd.cz