



CZECH POINT KONVERZE

705/UPS/2017

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
JUDr. JAN WALTER

Mou.
Datová zpráva

Doručena dne: 23.10.2018

JID:

169356/2018/KUWA

Krajskému úřadu Ústeckého kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu

DATOVOU ZPRÁVOU

K Vašemu č.j. 705/UPS/2017
(původně MěÚ Vejprty č.j. MU-VEJ/2054/2013/Sú-VI)

Naše zn. Z/890/2012

V Žatci dne 23. října 2018

Změna užívání stavby „Pila Kovářská“ – ochranné pásmo trafostanice

Vážení,

ve věci shora předkládám připomínku své klientky, Mgr. Slavěny Walterové, bytem v Žatci, [redacted] týkající se dopadů záměru na provoz stávající elektrické stanice na parc.č. st. 824 v k.ú. Kovářská. Záměr předpokládá využití pozemku parc.č. 748 v k.ú. Kovářská jako manipulační plochy, na které bude skladován materiál pro výrobu (surové dřevo) a kde se bude nacházet mezisklad hotových výrobků. V dosavadním provozu pilařský závod využíval k tomuto účelu i další pozemky, mezi nimi mj. parc.č. 765/6 a část parc.č. 765/2. Mgr. Walterová podotýká, že využitím pozemku parc.č. 748 k uskladnění suroviny dojde k odříznutí přístupu k elektrické stanici na parc.č. st. 824. Pokud budou surové dřevo a výrobky, tak jako dosud, skladovány na parc.č. 765/6 a 765/2, dojde k narušení ochranného pásma elektrické stanice. Mgr. Walterová poznamenává, že narušení ochranného pásma této stanice skladováním hořlavého materiálu zjistili inspektoři Oblastního inspektorátu práce pro Ústecký a Liberecký kraj v rámci úkonů, které na místě provedli dne 10.7.2018. Záměr by měl být doplněn o vybudování alternativního přístupu k trafostanici a o opatření k zajištění toho, že ochranné pásmo nebude narušováno.

S pozdravem

JUDr. Jan Walter, advokát

v plné moci za Mgr. Slavěnu Walterovou

Příloha

Letecký snímek a ortoprojekce do katastrální mapy
Záznam OIP z 10.7.2018



STATNÍ ÚŘAD
INSPEKCE PRÁCE

SNP 2720/21
400 11 Ústí nad Labem

tel.: +420 950 179 711
fax: +420 950 179 719

e-mail: usti@suip.cz

www.suip.cz/oip07

Oblastní inspektorát práce
pro Ústecký kraj a Liberecký kraj

Záznam

o provedení úkonů předcházejících kontrole

Inspektoři dne 10. července 2018 provedli úkony dle § 3 odst. 1 zákona 255/2012 Sb., v platném znění, kterými bylo opatření podkladů pro rozhodnutí, zda zajít kontrolu.

Úkony provedli:

Ing. Petr Weps - inspektor
Ing. Stanislav Bobr - inspektor
Bc. Petra Rainerová - inspektor

Místo provedení:

Obec Kovářská, Tovární ul. u č. p. 227, pozemek parc. č. 748, zapsán na listu vlastnictví 879 Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, katastrálním pracovištěm Chomutov. Využití jako manipulační plocha.

Provedené úkony:

Seznámení se s pravým stavem věci na výše uvedené ploše. Byly zjištěny následující závady

1. Proti vratům do pilnice je skladováno dříví, vytvořená hromada nebyla zajištěna proti sesunutí klíny. Další vytvořené hromady také ne, avšak jejich výška a způsob uložení kulatiny nebyl takový, aby ohrožovaly životy nebo zdraví.
2. Před vraty do pilnice byl nepořádek – vrstva pilin a nánosů z nebezpečných ploch kolem pilnice.
3. Odstavený vysokozdvižný vozík zelené barvy nebyl řádně udržován – rozbitá přední světla, chyběla nálepka označující provedení předepsané technické kontroly, nebyl nalezen výrobní štítek.
4. Na budově pilnice vlevo od zdvižných vrat chyběl kus okapového svodu, konkrétně jeho spodní díl, kdy voda z tohoto okapu stékala na zde umístěný rozvaděč.
5. Na fasádě vedle zdvižných vrat do pilnice byl umístěn vypínač bez krytu a vypínač byl pod napětím.
6. Telefonicky byla vyrozuměna společnost ČEZ Distribuce a.s. s tím, že v ochranném pásmu zděné trafostanice, daný zákonem č. 458/2000 Sb., je skladován hořlavý materiál.

Úkony probíhaly mezi 9:00 a 9:30 hod.

Následně se v 9:40 na místo dostavil pan [REDAKCE], který podal informace o vlastnictví a způsobu užívání jednotlivých objektů a jejich příslušenství.

Pan [REDAKCE] uvedl, že [REDAKCE]

[REDACTED]

Úkony byly ukončeny v 10:30.

Zhodnocení a výsledek

Provedením úkonů bylo zjištěno, že se v areálu sice provádějí práce, ale provádí je soukromá osoba, která nikoho nezaměstnává. S ohledem na pravomoci dané zákonem 251/2005 Sb., zákon o inspekci práce, v platném znění, a zákon 309/2006 Sb., v platném znění, nemá pravomoc u takové osoby OIP kontrolu provést, proto nebude kontrola zahájena.

10. 7. 2018




Ing Petr. Weps

10. 7. 2018



Ing. Stanislav Bobr

10. 7. 2018



Bc. Petra Rainerová



CZECH POINT KONVERZE

Letecký snímek (zdroj: <http://mapy.cz>)



Ortoprojekce do katastrální mapy (zdroj: <http://sgi-nahlizenidokn.cuzk.cz>)

